

令和5年度 清掃工場等における雨水排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

令和6年5月現在

調査機関: ユーロフィン日本環境株式会社

単位: pg-TEQ/L

工場名	測定地点	測定日	雨水排水のダイオキシン類濃度
有明	雨水調整槽	令和6年1月22日	0.043
千歳	西側雨水貯留槽	令和6年1月22日	0.000063
	北東側雨水排水槽		0.00015
墨田	雨水貯留槽	令和5年5月8日	0.0068
新江東	北側雨水排水槽	令和6年1月22日	0.013
	南側雨水排水槽		0.012
港	雨水排水枡	令和5年11月17日	0.13
豊島	雨水排水枡	令和5年9月8日	0.91
渋谷	雨水貯留槽	令和5年11月17日	0.093
中央	雨水排水枡	令和6年2月5日	0.79
板橋	東側雨水貯留槽	令和5年6月30日	0.064
	南側雨水貯留槽		0.013
多摩川	雨水排水枡	令和5年11月17日	0.33
足立	雨水貯留槽	令和5年7月6日	0.24
品川	北側雨水排水枡	令和5年4月26日	0.75
	南側雨水排水枡		0.53
葛飾	雨水抑制槽	令和5年10月17日	0.019
世田谷	北側雨水抑制槽	令和6年1月24日	0.000066
	南側雨水抑制槽		8.8
大田	北西側雨水排水槽	令和5年5月11日	0.00014
		令和5年8月10日	0.00016
	南側雨水排水槽	令和5年5月11日	0.000081
		令和5年8月10日	0.00039
	北側雨水排水槽	令和5年5月11日	0.00032
		令和5年8月10日	0.00038
北東側雨水排水槽	令和5年5月11日	0.00013	
	令和5年8月10日	0.066	
練馬	雨水オーバーフロー槽	令和5年7月3日	0.0045
杉並	雨水流出抑制槽	令和5年4月26日	0.083
光が丘	雨水流出抑制槽	令和5年6月3日	0.00016
目黒	雨水流出抑制槽	令和5年9月8日	0.10
中防灰溶融施設	西側雨水排水枡	令和5年4月15日	0.85
	北側雨水排水枡		1.1

(注1) 雨水排水の法基準値 10pg-TEQ/L

(注2) pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位