

火災の概要について（8月1日19時更新）

2025年8月1日

7月12日（土）正午頃に発生した蕨戸田衛生センター 粗大ごみ処理施設における火災は、7月13日（日）午前11時に戸田市消防本部立ち合いのもと鎮火を確認し、消防による消火活動が終了しました。

火災に発生によって皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、お詫び申し上げます。

被害状況や、火災の原因については、判明次第お知らせしてまいります。

火災の発生日時

令和7(2025)年7月12日 土曜日 正午頃

火災の発生場所

蕨戸田衛生センター 粗大ごみ処理施設 地下1階 破碎物排出コンベヤ

火災の発見の状況

火災感知器の発報を受けて、ごみ焼却施設の運転管理を委託している民間事業者の従業員と、粗大ごみ処理施設の運転管理を委託している民間事業者の従業員が火災の状況を確認し、消防に通報(7/30 15:00修正)

火災の鎮火日時

令和7(2025)年7月13日 日曜日 午前11時

火災の原因

消防による実況見分の結果：出火原因は不明（7/22 12:00更新）

被害状況

人的被害

無し

施設・設備の被害

火災により、施設の電気設備に損害を受けていることから、粗大ごみ処理施設のほか、ごみ焼却施設、リサイクルプラザ、し尿処理施設の稼働再開には相当の時間を要する見込みです。(7/15 18:00更新)



出火元の「粗大ごみ処理施設：破碎物排出コンベヤ」粗大ごみ・不燃ごみの破碎機で碎かれたごみを次の処理工程に運ぶコンベヤ(7/18 16:30更新)



手前が「破碎物排出コンベヤ」最上部、奥側が粗大ごみ処理施設の集塵設備(処理の過程で発生した粉じんを捕集する設備)(7/18 16:30更新)



「破碎物排出コンベヤ」中層部(7/18 16:30更新)



「ごみ焼却施設：プラットホーム」火災の熱で溶けたダクトが天井から垂れ下がっている様子が確認できる。(7/18 16:30更新)

運転再開の見込み（7/27 16:00更新）

火災により損傷した高圧電力の引込ケーブルなどの仮設により、8月18日（月）から一部の施設について稼働を再開できる見込みとなりました。

- ごみ焼却施設：復旧まで相当の期間を要する見込み
- 粗大ごみ処理施設：復旧まで相当の期間を要する見込み
- リサイクルプラザ：8月18日（月）仮復旧、施設稼働開始予定
- し尿処理施設：8月18日（月）仮復旧、施設稼働開始予定
- リサイクルフラワーセンター：通常通り稼働
- 管理棟（事務所）：8月18日（月）仮復旧、施設稼働開始予定

蕨市、戸田市のごみ処理に協力いただいている自治体（8/1 19:00更新）


埼玉県の支援により、多くの自治体から支援のお声がけをいただき、以下の自治体にご協力いただくことになりました。（全国地方公共団体コード順）

- さいたま市
- 川越市
- 川口市
- 和光市
- 東埼玉資源環境組合（越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町）
- 児玉郡市広域市町村圏組合（本庄市・美里町・神川町・上里町）
- 埼玉西部環境保全組合（鶴ヶ島市・毛呂山町・鳩山町・越生町）

また、8月4日から、東京二十三区で構成する「東京二十三区清掃一部事務組合」に、受け入れていただくことになりました。

- [8月4日から東京二十三区清掃一部事務組合（東京二十三区）へのごみ処理委託を開始しました](#)

埼玉県内の受入自治体



[ページの上に戻る](#) ↑